

## 令和元年台風19号の対応等について

### ○ 10月10日（木）

村山庁舎関係者にて「台風19号による影響等に関する対策会議」を開催し、その後、庁舎内の職員に対して台風19号の接近に伴う事前の防災対策について周知する。

### ○ 10月11日（金）

防災用品の配布、自家発電機用燃料の補充、緊急時連絡体制の確認、職員の退庁前に再度実験室・機器等の確認を行う旨の周知をする。

### ○ 10月12日（土）

台風接近に伴い、業務管理課、ウイルス第一部、バイオセーフティ管理室の職員を招集し警戒警備に当たる。

台風による影響等について状況報告を感染研ホームページに公表するとともに、併せて厚労省、武蔵村山市役所、東大和警察署へ逐次状況等の報告をする。

#### <感染研ホームページへ情報の公表>

「台風19号の影響による村山庁舎の状況について」

（第一報）

10月12日（土）夜、台風19号の大雨の影響により庁舎敷地内の西側駐車場・正面ロータリ一部が冠水しました。

BSL4施設のある8号棟では実験室内への浸水は無く、施設・設備は正常に稼働しております。また、その他の研究施設では、一部漏水等の影響がありましたが、特に大きな問題はありませんでした。

<令和元年10月12日（土）22:00現在>

（第二報）

明るくなった朝の段階で、敷地内、建物及び設備関係等の点検を行いました。

BSL4施設のある8号棟では、施設・設備は正常に稼働しております。また、その他の研究施設で

は、一部施設に扉の不具合等がありますが、その他特に大きな問題はなく正常に稼働しております。

<令和元年 10 月 13 日（日） 08：00 現在>

（第三報）

連休明けの本日職員が出勤し、それぞれ設備・機器等の点検を行いました。また、設備・警備保守要員が再度確認等を行いました。施設・設備は問題なく正常に稼働しております。

<令和元年 10 月 15 日（火） 12:00 現在>


正面ロータリーの状況

（10 月 12 日 午後 4 時 30 分頃）



南北避難通路北側の状況

（10 月 12 日 午後 4 時 30 分頃）



屋根付き渡り廊下の状況

（10 月 12 日 午後 9 時 30 分頃）



6 号棟玄関付近の状況

（10 月 12 日 午後 9 時 30 分頃）

